

Mieszkanie nr	Ilość mieszkańców	Kuchenska gazowa	Ilość pokoi
59	2	tak	2

1. Wloty wentylacyjne (wymagany przekrój kratki wentylacyjnej netto 294 cm²)

	Przekrój istniejący	Czy wymagania są spełnione
Łazienka	79	nie
Kuchnia	64	nie - zdemontować okap nad kuchnią

2. Wymagana szerokość szczeliny w drzwiach - 10 mm

	Szer. istniejąca	Czy wymagania są spełnione
Pokój 1	brak drzwi	tak
Pokój 2	7	nie

3. Wymagana suma przekrojów netto otworów w drzwiach do łazienki 0,022 m²

	Istniejący	Czy wymagania są spełnione
wymiar otworów	0,0378	tak
wymiar szczeliny	0	

4. Wymagana suma przekrojów netto otworów w drzwiach do ustępu 0,022 m²

	Istniejący	Czy wymagania są spełnione
wymiar otworów	0,0378	tak
wymiar szczeliny	0	

5. Zamontowane nawiewniki okienne.

Nawiewniki okienne	szt.	Przepływ powietrza w m ³ /h
kuchnia	0	0
pokoje	0	0

6. Wymagany strumień powietrza.

Strumień powietrza wg normy m ³ /h:	Wymagany dla analizowanego mieszkania	Istniejący	Niedobór strumienia powietrza w analizowanym mieszkaniu
dla łazienki i ustępu 50	50	0	50
dla kuchni 70	70	0	70
na osobę 20	40	0	40

7. Zalecenia dotyczące nawietrzników:

	wymagane m ³ /h	przyjęto szt.	
a) zainstalować dodatkowe nawietrzniki okienne w pokojach o przepływie min. 20 m ³ /h	50	3	przyjęto VENTAIR II TRDn
b) zainstalować nawietrzak ścienny w kuchni o przepustowości co najmniej	70	1	przyjęto nawiewnik NOGS150A

Janusz Depina